

### F3.F0169DSX





Boîtier d'encastrement dans de béton en tôle galvanisée pour les luminaires linéaires à encastrer DISTRICT XS 100.

**Groupe de sécurité Photobiologique:** 0

**Équipement électronique**

### Évolutive, Remplaçable, Réparable



#### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 18.12.2025]

#### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12    [info@rovasi.com](mailto:info@rovasi.com)  
T. +34 93 881 37 13    [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)